

Neuer Reparatursatz zur SN 4220

Im Bereich der Trommelbremstechnologie ist die BPW seit Jahren führend und hat ihre Position als Marktführer kontinuierlich ausgebaut.


Dank der robusten Bauweise und Servicefreundlichkeit und mit mehr als 11 Millionen verkauften Einheiten setzt die BPW Trommelbremse Maßstäbe für gezogene Fahrzeuge.

Nach erfolgreicher Einführung der ECO Drum Bremsbackengeneration bei SN 4218 erfolgt jetzt sukzessive die Umstellung der Bremse SN 4220.



bisher	=>	neu
Bremsbackengruppe		
05.091.27.82.1	=>	05.091.47.04.1
Reparatursatz Bremse		
09.801.02.38.0	=>	09.801.07.49.0
Reparatursatz in Gitterboxen		
99.00.000.6.02	=>	99.00.000.6.23
99.00.000.6.03	=>	99.00.000.6.24

Reparatursatz Bremsbackengruppe mit Zugfedern



			Reparatursatz SN 4220	
			bisher	neu
			09.801.02.38.0	09.801.07.49.0
Pos.	Benennung	Menge		
327	Reparatursatz Bremse SN 42.. Zugfedern und Hakensprengringe (C-Klammern)	1	09.801.02.44.0 Pos. 325, 363, 367, 368 inkl. Pos. 315, 364 *	09.801.06.79.0 Pos. 325, 363, 367, 368
330	Bremsbackengruppe, mit Belag	4	05.091.27.82.1 Pos. 335, 350, 357	05.091.47.04.1 Pos. 335, 350, 357

*** ACHTUNG!**

Formbleche (03.167.23.09.0 / Pos. 315) und Zugfedern (03.397.44.06.0 / Pos. 364) sind nicht mehr in dem neuen Reparatursatz enthalten. Bitte separat bestellen.

Bedarf pro Achse:
4x 03.167.23.09.0 / Pos. 315 und 8x 03.397.44.06.0 / Pos. 364

