




Nouveaux kits de réparation pour ECO Plus 3

Les kits de réparations suivants ont été créés pour la génération d'essieux BPW ECO Plus 3 lancée à la mi-mai.


09.801.08.36.0

ECO Plus 3 moyeu complet moyeu en B




09.801.08.40.0

Kit de réparation roulements à rouleaux coniques avec écrou d'essieu et capuchon




09.801.08.41.0

Kit de réparation roulements à rouleaux coniques sans écrou d'essieu et capuchon

**05.212.25.98.0 Capuchon avec joint torique****05.212.25.99.0**

Capuchon, chromé *, avec joint torique

*(Non résistant à la corrosion selon DIN 50021)

**16.038.22953 Outil d'assemblage roue dentée****À noter :**

Les disques de freins suivants sont remplacés par de nouveaux modèles lors du passage à ECO Plus 3 :

Aperçu disques de freins

	anciens	nouveaux
TSB 3709	03.088.34.14.0 / .7 / .8	03.088.34.21.0 / .7 / .8
	03.088.34.17.0 / .7 / .8	03.088.34.22.0 / .7 / .8
TSB 4309 / TSB 4312	03.088.35.05.0 / .7 / .8	03.088.35.12.0 / .7 / .8

(pour plus de détails, consulter les NEWS 73151508)