



The brands of the BPW Group:



NEWS Aftermarket

73701706d

AM02 / 2017

Änderung der Reparatursätze

09.801.06.26.0 -> 09.801.06.26.1


09.801.06.27.0 -> 09.801.06.27.1

09.801.07.04.0 -> 09.801.07.04.1

Um Fehlmontagen zu vermeiden entfällt in o.g. Reparatur-Sätzen die Anlaufscheibe 03.320.64.01.0.



Im Jahr 2014 wurde die Kombination Achsmutter 05.266.47.06.0 mit Anlaufscheibe 03.320.64.01.0 durch die Kombination Achsmutter 05.266.47.11.0 mit Anlaufscheibe 03.320.65.05.0 ersetzt.



Eine andere Kombination von Achsmutter und Anlaufscheibe als oben beschrieben ist nicht zulässig. Fehlverbau kann weiterführende Schäden zur Folge haben!

