BPW Bergische Achsen KG | Postfach 1280 | D-51656 Wiehl

Promemoria

BPW Bergische Achsen KG
TS2-Serviceteam
Ohlerhammer
D-51674 Wiehl
Telefono +49 2262 78-2500
TS2-Serviceteam @bpw.de
www.bpw.de

27.11.2023

PROMEMORIA: Provvedimento di assistenza sui freni a disco serie BPW ECO TS2

Gentile signora, egregio signore,

Con la nostra informativa del Q3/2022 inviata tramite lettera raccomandata, vi abbiamo chiesto di sottoporre i vostri veicoli, interessati da questo provvedimento di assistenza, ad un controllo al fine di prevenire danni funzionali e possibili danni conseguenti.

Ciò può causare corrosione all'interno della pinza freno, con conseguente guasto della funzione di regolazione automatica. In casi estremi l'effetto frenante del freno interessato può essere completamente annullato. Per evitare danni funzionali e possibili danni conseguenti, è assolutamente necessario che tutti i veicoli interessati siano sottoposti al provvedimento di assistenza.

A seconda del rispettivo periodo di produzione, esistono due diverse procedure per le persone interessate: (1) Modifica secondo il manuale di servizio e (2) rapporto avvenuta revisione o banco prova freni.

Ti invitiamo innanzitutto a verificare quale procedura è prevista per il tuo/i tuoi veicolo/i utilizzando l'elenco allegato **(Allegato 1)**

(1) Modifica secondo le manuale di servizio (vedi link sotto o codice QR)

• Le misure necessarie si trovano nel manuale di servizio e vengono eseguite da un'officina. Consigliamo di far eseguire questa operazione alle officine autorizzate BPW. Trovate un elenco al link: www.bpw.de/service/service-netz

• Per l'ordine dei pezzi di ricambio l'officina necessita della scheda di raccolta dati e dei dati del veicolo e dell'assale fornitivi, compresa l'assegnazione delle relative istruzioni di servizio. La scheda di raccolta dati **(Allegato 2)** deve essere inviata dall'officina con i dati completi del veicolo e le matricole degli assali per ciascun veicolo a garanzie@bpwitalia.it .

• Solo con questi dati sarà possibile fornire all'officina i pezzi di ricambio necessari per l'appuntamento. Quando BPW conferma la consegna del materiale relativo al veicolo all'officina con il numero di messaggio associato, l'officina dovrà compilare integralmente la scheda raccolta dati durante l'appuntamento in officina.

(2) verbale avvenuta revisione o banco prova freni.

Per i veicoli interessati deve essere dimostrato un test funzionale del freno. A questo scopo, fa fede la revisione annuale o un test sul banco prova freni fatto appositamente. In dettaglio:

• Se il veicolo è già stato sottoposto alla revisione annuale prescritta dalla legge, non è necessaria un'ispezione separata dei freni. In questo caso, inviateci la prova dell'avvenuta ispezione principale.

• Se non è ancora stata effettuata la revisione annuale prevista dalla legge, fate controllare il veicolo su un banco prova freni e presentate la prova.

• La rispettiva prova deve essere accompagnata dal numero di telaio e dai numeri di matricola degli assali montati.

Queste misure organizzative sono coordinate dalla BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft e dalle filiali nazionali, alle quali potete rivolgervi per chiarimenti tecnici.

Se ne frattempo avete venduto il/i veicolo/i vogliate comunicarci il nome e l'indirizzo del nuovo proprietario.

E' stata data notizia del provvedimento alla Federal Motor Transport Authority (KFB), in qualità di autorità di vigilanza del mercato, pertanto una rapida esecuzione del provvedimento, potrà evitare l'emissione di provvedimenti ufficiali nei vostri confronti, in qualità di proprietari.

Siamo spiacenti per l'aumento di lavoro che queste misure necessarie comporteranno, e cercheremo di limitare al massimo il disagio. Al fine di preservare la sicurezza funzionale dei veicoli, chiediamo il vostro supporto attivo per il quale desideriamo ringraziarvi fin da ora.

Troverete la documentazione necessaria al seguente link:

URL-Link: https://www.bpw.de/servicemassnahme-ts2

QR-Code:

Cordiali saluti,

BPW Bergische Achsen
Kommanditgesellschaft

Allegati

Allegato 1-Elenco dei veicoli interessati compresi i dati sugli assali e la relativa procedura
Allegato 2-Scheda raccolta dati