




## Neue Reparatur-Sätze für ECO Plus 3

Für die ab Mitte Mai eingeführte BPW Achsgeneration ECO Plus 3 wurden folgende Reparatursätze erstellt.


**09.801.08.36.0**


**BPW Komplett-Nabe ECO Plus 3 B-Nabe**



**09.801.08.40.0**

**Reparatursatz Kegelrollenlager mit Achsmutter und Kapsel**



**09.801.08.41.0****Reparatursatz Kegelrollenlager ohne Achsmutter und Kapsel****05.212.25.98.0 Kapsel inkl. O-Ring****05.212.25.99.0 Kapsel, verchromt\*, inkl. O-Ring**

\*(nicht korrosionsbeständig nach DIN 50021)

**16.038.22953 Montagewerkzeug Polrad****Bitte beachten!**

Die folgenden Bremsscheiben werden mit der Umstellung auf ECO Plus 3 durch neue Ausführungen ersetzt:

**Übersicht Bremsscheiben**

	alt	neu
<b>TSB 3709</b>	03.088.34.14.0 / .7 / .8	03.088.34.21.0 / .7 / .8
	03.088.34.17.0 / .7 / .8	03.088.34.22.0 / .7 / .8
<b>TSB 4309 / TSB 4312</b>	03.088.35.05.0 / .7 / .8	03.088.35.12.0 / .7 / .8

(weitere Details in der NEWS 73151508)