



## Nouveaux capteurs d'usure sur tous les freins à disque de remorque BPW ECO Disc

À compter du mois de novembre 2012, la société BPW intègre de nouveaux capteurs d'usure sur les modèles TSB 3709, TSB 4309 et TSB 4312 de freins à disque BPW. Les capteurs d'usure sont utilisables pour les déports 0 et 120 en association avec des roues 19,5" et 22,5".



Le nouveau kit de capteurs d'usure portant la référence 05.801.49.50.0 est compatible avec l'ancien matériel et peut être installé à posteriori. Il remplace le kit de capteurs actuel avec la référence 05.801.50.49.0.



Votre interlocuteur BPW se tient à votre disposition pour toute question.