

**Flödesschema**  
**"Övergripande process"**  
**för kommande serviceåtgärd**

Fordonsbyggare (eller BPW), informerar slutanvändaren officiellt

Omedelbar åtgärd fram till verkstadsdatumet för serviceåtgärd:  
a) Kontrollera bromsskivan dagligen för korrosion (Finns det några signifikanta tecken på korrosion synliga på friktionsytorna på varje bromsskiva?)  
b) Finns det några märkbara temperaturskillnader för varje hjulnav efter avslutad resa?  
c) Utför åtgärder för halvårskontroll av bromsar enligt BPW underhållsföreskrifter, kontrollera bromsskivan och bromsokslagringen (frigång)

Avvikelse?

Ja

Besök verkstaden omedelbart för att kontrollera bromsarna

Nej

Axel tillverkad 2019 och 2020

Axel tillverkad 2021

Test på rullbromsprovare omgående

Bromsar OK?

Nej

Byt ut det berörda bromsoket

Ja

Släpvagn kan köras vidare

Slutanvändaren bokar tid hos verkstaden, max 6 månader efter rullbromsprovet, för funktionstest

Datum för funktionstest möjligt?

Nej

Upprepa rullbromsprov efter max 6 månader

Ja

Utför serviceåtgärden BPW ECO Disc Trailer skivbromsar (se delprocess "Funktionstest av verkstader"), byt vid behov bromsok

Serviceåtgärden är klar för denna trailer.