

## Proceso global de la campaña

El constructor de remolques o BPW, en parte responsable de los constructores de remolques, informa oficialmente al usuario final.

Acción inmediata hasta la fecha del taller para la medida de servicio:

- a) Compruebe diariamente la corrosión de los discos de freno (¿hay signos significativos de corrosión visibles en las superficies de fricción de cada uno de los discos de freno?)
- b) ¿Se notan diferencias de temperatura en cada cubo de la rueda al terminar el viaje?
- c) Cumplimiento de las instrucciones de mantenimiento de BPW en periodos semestrales, comprobar el guiado del disco de freno y de la pinza (holgura)

¿Anomalías?

SI

Visite el taller inmediatamente para comprobar los frenos

NO

Producción de ejes 2019 y 2020

Producción de ejes 2021

Prueba de funcionamiento de los frenos

¿Frenos están bien?

NO

Sustituir la pinza de freno afectada

SI

El remolque puede funcionar más

El usuario final concierta una cita con el taller como máximo 6 meses después de la prueba de los frenos para se lleve a cabo la comprobación del funcionamiento.

¿es posible una cita de control?

NO

Repita la prueba después de un máximo de 6 meses

SI

Realizar la medida de servicio BPW ECO Disc Frenos de disco para remolques (ver subproceso "comprobación del funcionamiento"), si es necesario cambiar la pinza

Campaña finalizada