



Ausgabe 1/2005


Mit der heutigen Ausgabe erhalten Sie:

☞ Neueinführung Bremsbelag

☞ Sachnummern-Änderungen

☞ Berichtigung von Druckfehler in
BPW Original-Ersatzteileinformationen

Neueinführung Bremsbeläge für SB 4345 und SB 4309



Greencoating
(Reibflächen-
lackierung zur
Verbesserung
der Einlauf-
eigenschaften)

Ab Januar 2005 werden BPW Scheibenbremsen
SB 4345 und **SB 4309** in der Serie
auf einen neuen Bremsbelag umgestellt.

☞ der Wechsel erfolgt von
Textar T 3030 auf **Jurid 539**.

Eine Mischung der Beläge innerhalb eines Fahrzeuges
ist zulässig. Je Achse müssen jedoch gleiche Beläge eingesetzt werden.

Reparatursätze

☞ Für die neuen Jurid 539 Beläge werden eigene Reparatursätze
angeboten. Die bisher verfügbaren Reparatursätze für Textar T 3030
Beläge bleiben bestehen.

Alle Sätze können nur komplett bezogen werden, Einzelkomponenten
sind nicht lieferbar!

Die nachfolgende Tabelle zeigt die aktuellen Reparatursätze im
Überblick:

BPW Scheibenbremse	Reparatursatz	Belagqualität
SB 4309	Neul. 09.801.06.95.0	Jurid 539
	09.801.06.44.0	Textar T 3030
SB 4346	Neul. 09.801.06.96.0	Jurid 539
	09.801.06.45.0	Textar T 3030



Sachnummern-Änderungen

Bezeichnung	bisherige Ausführung	ersetzt durch Ausführung	Bemerkung
Bolzen	03.084.74.44.0	05.281.36.15.0	Bolzen ist lose nicht mehr lieferbar, nur noch in Kombination mit der zugehörigen Spurplatte
		05.281.36.18.0	
		05.281.37.16.0	
		05.281.37.19.0	
Radmutter	05.260.54.21.0	05.260.54.21.1	Gewinde M 22 x 1,5



BPW Original-Ersatzteilprospekte Druckfehler

Preisliste Stand 11/2004

- Seite 10 -

Bremstrommel 03.105.36.12.0

gedruckter Preis	Preis ab 01.11.04
295,00 €	151,50 €

BPW Original-Ersatzteil-Katalog Luftfederungen Baureihen O / SL / AL

- Seite 9 und 10 -

Abbildungsposition 1005 Buchse (Stahl-Gummi-Stahl) für 70 mm breite Feder

gedruckte Sachnummer	richtige Sachnummer
02.0316.98.00	02.0315.98.00