



Optimisation de produit ECO Disc TS2 : Capuchon de la plaque arrière

75102201f
AM07/2022
01/04/2022

Dans le cadre du développement continu et de l'optimisation de produit, le capuchon bleu de la plaque arrière (03.211.10.11.0) du frein ECO Disc TS2 est complété par un joint torique supplémentaire.

Grâce à ce dernier, l'étanchéité du dispositif de rappel est nettement améliorée et la plaque arrière (clé à six pans SW 13) ainsi que les composants internes du frein sont ainsi mieux protégés des influences de l'environnement.

À partir de maintenant, tous les kits de réparation TS2 contenant le capuchon vont accueillir progressivement un joint torique supplémentaire.

En plus de l'ajout aux kits de réparation, le nouveau joint torique peut être livré en combinaison avec le capuchon, la graisse de montage et les instructions de montage sous la référence **05.801.47.87.0**.

