



Sukzessive Umstellung BPW Balgträger für ECO Air

75152201d
AM08 / 2022
25.05.2022

Bei BPW wurden die ECO Air Federbügel optimiert und im Zuge einer Produktpflegemaßnahme um 5 mm verlängert und umgestellt (siehe News Aftermarket 03.2022).

Als ergänzender nächster Schritt im Rahmen der gestarteten Produktpflegemaßnahme werden nun ab Q2/2022 die Balgträger ebenfalls um 5 mm im Bereich der Bohrung aufgedickt und schrittweise eingeführt.

Wichtig zu beachten: die neue Balgträgergeneration darf nur mit den neuen, um 5 mm verlängerten Federbügeln (09.801.09.45.0) montiert werden. Eine Montage der neuen Balgträger mit alten Federbügeln (09.801.09.03.0) ist nicht zulässig! Um einen Fahrzeugausfall zu verhindern, empfehlen wir mögliche Bauteilbestände nicht zu vermischen.

Balgträger neu
Federbügel alt

Balgträger alt
Federbügel neu

| BPW Balgträger alt | | BPW Balgträger neu | |
|--------------------|----------------|--------------------|--|
| Produkt | Sachnummer alt | Sachnummer neu | |
| Federbügel | 09.801.09.03.0 | 09.801.09.45.0 | |
| Balgträger | 03.244.20.22.0 | 03.244.20.32.0 | |
| Balgträger | 03.244.20.23.0 | 03.244.20.33.0 | |
| Balgträger | 03.244.20.24.0 | 03.244.20.34.0 | |
| Balgträger | 03.244.20.25.0 | 03.244.20.35.0 | |