



The brands of the BPW Group:



NEWS Aftermarket

74972201f

AM02 / 2022

Changement successif des tambours de frein BPW

BPW change successivement les tambours de frein pour les freins SN 4218 et SN 4220 à un centrage optimisé du tambour - moyeu. Pour ce faire, un chanfrein plus important a été réalisé sur le tambour de frein dans la zone de centrage.

Veillez noter qu'après l'épuisement des stocks BPW, les changements successifs de référence se feront automatiquement dans le processus de commande. Les nouvelles variantes de tambours de frein BPW sont 100 % rétrocompatibles.

Les tambours de frein à remplacer peuvent être utilisés pour les modèles de série actuels, mais le montage avec des moyeux / essieux de la génération 10 - 12 t ECO Plus 3 (début de série 01/07/2022) n'est pas autorisé.

Ancienne référence BPW	Nouvelle référence BPW
03.109.67.78.0	03.109.67.94.0
09.109.67.78.0	09.109.67.94.0
09.109.67.78.9	09.109.67.94.9
06.109.67.78.9	06.109.67.94.9
03.109.67.79.0	03.109.67.93.0
09.109.67.79.0	09.109.67.93.0
09.109.67.79.9	09.109.67.93.9
06.109.67.79.9	06.109.67.93.9
03.109.77.42.0	03.109.77.56.0
09.109.77.42.0	09.109.77.56.0
09.109.77.42.9	09.109.77.56.9
06.109.77.42.9	06.109.77.56.9
03.109.77.43.0	03.109.77.57.0
09.109.77.43.0	09.109.77.57.0
09.109.77.43.9	09.109.77.57.9
06.109.77.43.9	06.109.77.57.9

