



Modification des disques de frein BPW

75452301f
AM02 / 2023
10.11.2023

Dans le cadre d'une optimisation de ses produits et variantes, BPW procède au remplacement des disques de frein 03.088.34.15.7 et 03.088.34.16.7 par les disques de frein 03.088.34.24.7 !

Le nouveau disque de frein d'origine BPW est rétrocompatible et vient entièrement remplacer les précédentes versions.

Il est possible de combiner des variantes de disque de frein anciennes et nouvelles sur un même essieu.

Ancienne référence	Désignation	Nouvelle référence	Désignation
03.088.34.15.7	Disque de frein 3709/ 9 t – ECO Plus	03.088.34.24.7	Disque de frein 3709/ IBD 9-10 t – ECO Plus
03.088.34.16.7	Disque de frein 3709/ 10 t – ECO Plus		

