

ECO Drum disponible pour les essieux vireurs équipés de freins à tambour SN 4218 et SN 4220

Depuis le 03.07.2008, des mâchoires de frein ECO Drum sont utilisées en première monte dans tous les essieux vireurs des séries M...L 9, 12 et 14 t équipés des freins à tambour SN4218 et SN 4220. L'essieu vireur a été adapté pour permettre l'utilisation des mâchoires de frein ECO Drum.

Les mâchoires de frein de rechange qui équiperont donc les essieux vireurs, à partir du numéro de production 082732533, sont les mâchoires de frein ECO Drum SN 4218 (05.091.46.32.1) et SN 4220 (05.091.47.04.1) déjà connues pour les essieux fixes.



Grâce à ce nouvel équipement avec la mâchoire de frein ECO Drum, l'essieu vireur dispose dorénavant de tous les avantages offerts par le lancement de l'ECO Drum. La méthode de construction spécifique de la mâchoire de frein et en particulier la clé de garniture ont permis de simplifier le montage et d'exclure toute éventualité d'erreur lors du remplacement de la garniture. La forme spéciale de la mâchoire de frein sert en même temps d'aide au positionnement lors de l'utilisation de nouvelles garnitures et offre en l'occurrence une facilité d'entretien améliorée.

La modification n'a pas d'influence sur l'expertise !

Interchangeabilité pour le remplacement

Ancienne mâchoire de frein :

Référence BPW :

SN 4218 -> 05.091.46.14.1


SN 4220 -> 05.091.27.82.1

Nouvelle mâchoire de frein :

Référence BPW :

SN 4218 -> 05.091.46.32.1

SN 4220 -> 05.091.47.04.1



Essieux vireurs **antérieurs** au numéro de production : 082732533

Essieux vireurs **postérieurs** au numéro de production : 082732533

✓	
✓	✓

⚠ Attention ! Ne pas utiliser les mâchoires de frein ECO Drum pour les essieux vireurs antérieurs au numéro de production 082732533.