



Die Marken der BPW Gruppe:



# NEWS Trailer

74482001d

12.05.2020

## Umstellung des Spannbands bei BPW Trommelbremszylinder

Umstellung des Spannbands bei BPW MM-Trommelbremszylindern 05.444.20.01.0.

Ab KW 19 wird bei den BPW Federspeicherzylinder für Trommelbremsen (Membran-Membran Zylinder) mit der Sachnummer 05.444.20.01.0 das geklemmte Spannband des Betriebsbremsteils auf ein gebördeltes Spannband umgestellt.

Die Umstellung des Spannbandes erhöht die Qualität der Abdichtung des Betriebsbremsteils.

Die Sachnummer bleibt auch nach Umstellung auf gebördeltes Spannband unverändert.

Für den japanischen Markt bleibt die Version mit geklemmtem Spannband aktiv und erhält eine neue Sachnummer: 05.444.20.14.0.

Eine Mischverbauung ist problemlos möglich.

