



# Numéro 3/2007

Vous trouverez dans le présent numéro :


- ☞ Modification clé de cache-moyeu
  
- ☞ Mâchoires de frein ECO Drum BPW
  
- ☞ Jeu de garnitures de frein BPW



## Modification clé de cache-moyeu

Le lancement d'ECO Plus 2 a entraîné des modifications dans la référence des exécutions 03.339.05.02.0 et 03.339.05.07.0 !

La clé 03.339.05.07.0 (jusqu'alors à empreinte BPW, ouverture 120) présente l'empreinte de l'exécution 03.339.05.02.0 (octogonale, ouverture 120)




**03.339.05.07.0**



## Modification clé de cache-moyeu

La clé 03.339.05.02.0 (jusqu'alors octogonale, ouverture 120) présente l'empreinte modifiée de l'exécution 03.339.05.07.0 et convient donc pour ECO Plus 2 à déport ET 120 / ET 0.



**03.339.05.02.0**



## **Mâchoires et garnitures de frein BPW**

Suite au lancement en série réussi d'ECO Drum, nous proposons exclusivement dès à présent les nouveautés suivantes, à savoir les :

### **mâchoires de frein BPW**

05.091.46.32.1

et les

### **kits de mâchoires de frein BPW**

09.801.07.39.0

ainsi que le

### **jeu de garnitures de frein BPW**

09.801.07.41.0

Les nouvelles mâchoires de frein et les jeux de garnitures de frein sont rétrocompatibles et conviennent donc à tous essieux BPW équipés de freins de dimension SN 4218 avec garnitures WVA 19032.

Nos nouvelles mâchoires, nos kits de mâchoires et nos jeux de garnitures de frein sont fournis avec une clé de garniture, qui sert d'outil de montage.

La précédente garniture de frein (WVA 19032) ne convient pas pour la nouvelle génération de mâchoires de frein !

## Mâchoires et garnitures de frein BPW



**Mâchoire de frein BPW avec  
garniture**

05.091.46.32.1

**Kit de mâchoires  
de frein BPW**

09.801.07.39.0



## Mâchoires et garnitures de frein BPW



**Jeu de garnitures  
de frein BPW  
WVA 19191**

**09.801.07.41.0**  
(uniquement livrable  
au complet)

comprenant  
**8 x 03.092.23.02.0**