



The brands of the BPW Group:




NEWS Aftermarket



74752101f

AM02 / 2021

Modification de référence des étriers de frein TS2 BPW



Chez BPW, la référence des étriers de frein TS2 BPW est modifiée progressivement.

Une modification de la pièce à l'intérieur du frein nécessite une nouvelle référence pour des raisons de documentation.

La modification n'a aucune influence sur la puissance ni sur la performance du frein et les étriers de frein TS2 actuels sont complètement substitués.

Il est possible de combiner les versions actuelles avec les versions optimisées.

Référence actuelle	Nouvelle référence
09.362.72.20.0	09.362.72.30.0
09.362.72.20.3	09.362.72.30.3
09.362.72.21.0	09.362.72.31.0
09.362.72.21.3	09.362.72.31.3
09.362.72.22.0	09.362.72.32.0
09.362.72.22.3	09.362.72.32.3
09.362.72.23.0	09.362.72.33.0
09.362.72.23.3	09.362.72.33.3

